


<b>DENOMINACIÓ:</b>	<b>CAL SANZ</b>
<b>ADREÇA:</b>	X=420660,332      Y=4573083,49
<b>MUNICIPI:</b>	Sant Boi de Llobregat
<b>ÈPOCA:</b>	.
<b>AUTOR/A:</b>	.
<b>PROMOTOR/A:</b>	.
<b>TIPOLOGIA:</b>	Masia del grup I. 1
<b>TITULARITAT:</b>	Privada
<b>ÚS:</b>	Agrícola
<b>CODI:</b>	t. 43



### DESCRIPCIÓ:

Edifici de planta rectangular, de planta baixa i pis amb la façana a dues vessants i el carener paral·lel a la façana.

Façana orientada al Sud, com la majoria de les cases d'aquesta zona.

A la planta baixa està la porta situada lateralment i al costat, força separada una finestra amb reixa.


Al pis, dues finestres situades sobre la porta i la finestra de la planta. Entre elles hi veiem les restes d'un rellotje de sol.

Al costat de la casa hi ha unes edificacions d'una planta, que deurien ser construccions agrícoles, ara semblen ser habitatges.

La casa té la façana força deteriorada.

### CONTEXT:

La casa està situada al costat de la carretera, un mur i una reixa, la separen de la mateixa.



---

**EVOLUCIÓ D'USOS:** Ús **original:** Masia  
Ús **actual:** Habitatge d'ús agrícola

**ESTAT DE CONSERVACIÓ:** Regular

**VALORACIÓ:**

**PROTECCIÓ PROPOSADA:** .

**RÈGIM URBANÍSTIC:** Clau 24. Rústic protegit de valor agrícola

**RÈGIM DE PROTECCIÓ: ...** .

**REFERÈNCIA CADASTRAL:** .

---

**DADES HISTÒRIQUES:**

---

**BIBLIOGRAFIA:**

\*